

**Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида
№ 22 «Золотой ключик»
муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым**

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ**

2021 год



Заведующий
МБДОУ № 22
«Золотой ключик» г. Симферополя
Н.А. Квиташ
декабря 2021 г.

**Паспорт доступности
объекта социальной инфраструктуры
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.2. Адрес объекта: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью – 4855 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 9154 га

1.4. Год постройки здания - 2021, последнего капитального ремонта -

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2051, капитального - 31.12.2055

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. И. Франко, 25

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование)

2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на

дому, дистанционно): на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.2 3.1. Путь следования к объекту: пассажирский транспорт: маршрутное такси № 52, 51, 2, 6, 25, 54, 99, троллейбусы № 4,9,7, следующие до остановки общественного транспорта «Улица Батурина», (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 550 м

3.2.2 время движения (пешком): 4 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые (регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г, О, К, С)
2	Вход (входы) в здание:	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДЧ-И (С, К, О), ВНД (Г, У)

	эвакуации)	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, К, О, У), ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения:	ДП-В
6	Система информация и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С), ВНД (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов передвигающихся на креслах - колясках (К), с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), а также для инвалидов с нарушением зрения (С), и временно недоступным для категорий инвалидов с нарушением слуха (Г) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Вход на территорию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» осуществляется через калитку. Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках в доступном месте установлена кнопка вызова дежурного охранника и обозначена табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид». Однако на входе отсутствует какая-либо информация об объекте для МНГ. Рекомендуются оборудовать вход доступными для МНГ элементами информации об объекте, а именно установить табличку с наименованием учреждения и времени оказания услуг, выполненную рельефно-плоским шрифтом и дублирующуюся шрифтом Брайля.

Поверхность прилегающей территории ровная, входы на игровые площадки оборудованы бордюрными пандусами. Поверхность игровых площадок, спортплощадки и беседок покрыта мягким настилом, но все входы в беседки имеют перепады высот 0,17 м, которые не обустроены пандусными съездами. Рекомендуются обустроить входы в беседки приставными инвентарными пандусами для въезда инвалидов-колясочников.

Для обеспечения доступности объекта необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МНГ. В связи с тем, что прилегающая территория большая и имеются несколько входов в здание, для своевременного ориентирования, рекомендуется от входа на территории объекта на пешеходном пути по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с указанием направления движения к главному входу в здание. Также рекомендуется предусмотреть, что для инвалидов по зрению эта информация должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния, размещается на высоте не менее 1,4 и не более 1,7 м от уровня поверхности пешеходного пути, а для инвалидов по зрению от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

У главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая также предусмотрена для инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате, которая дублируется шрифтом Брайля. Также для указанной категории инвалидов при входе в здание, перед перепадом высоты в виде ступени, предусмотрена тактильно - контрастная маркировка, выполняющая предупредительную функцию. Для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках имеется отдельный вход, лестничный марш которого дублируется вертикальным подъемником.

Вместе с тем, внутри здания, с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов, рекомендуется разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации в полном объеме и возможность самостоятельного получения сведений о размещении и назначении функциональных помещений, своевременное опознавание объектов и зон целевого назначения (в том числе таблички с указанием направления движения к целевым зонам), так как имеющиеся визуальные средства информирования, позволяющие идентифицировать места получения услуг применены не в полном объеме. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.

Здание оборудовано светозвуковой системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Однако пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями отсутствуют.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения в здании на I и II этажах расположены информационные таблички, выполненные в рельефном плоско - выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля. Также на входе в санитарно-гигиеническое помещение, со стороны дверной ручки, для указанной категории инвалидов установлена информационная табличка помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Рекомендуется перед входами во внутренние помещения предусмотреть информацию рельефными знаками с указанием названия помещений. Таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести противоскользящие полосы общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: жёлтого цвета).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется использовать портативный индивидуальный прибора усиления звука, а в помещениях, для проведения массовых мероприятий, предусмотреть индукционную систему и звукоусиливающую аппаратуру, или организовать сурдоперевод.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно - двигательного аппарата рекомендуется при входе в здание обустроить дверной порог.

Для перемещения по межэтажным лестничным маршам в здании имеется лифт.

На I этаже здания оборудована туалетная комната для инвалидов, с кнопкой тревожной сигнализации.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и

метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г, О, У, К, С)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование - _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru заместителем начальника отдела по вопросам доступности Департамента труда и социальной защиты населения администрации города Симферополя Цвиркун И.И. _____
(подпись, фамилия, инициалы)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «13» декабря 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № 2 от «13» декабря 2021 г.
3. Решения Комиссии по проведению паспортизации



УТВЕРЖДАЮ

Заведующий

МБДОУ № 22

«Золотой ключик» г. Симферополя

Н.А. Квиташ

13 декабря 2021 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
№ 1

Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта: 295048, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, 107а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью – 4855 кв.м
 - (наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 9154 га.
- 1.4. Год постройки здания - 2021, последнего капитального ремонта - =
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2051, капитального - 31.12.2055

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБДОУ № 22 «Золотой ключик» г. Симферополя)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295048, Республики Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, 107а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение Управление образования администрации города Симферополя Республики Крым
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, бул. И. Франко

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на кресле - коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260 чел/ день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт: маршрутное такси № 52, 51, 2, 6, 25, 54, 99, троллейбусы № 4,9,7, следующие до остановки общественного транспорта «улица Батурина», (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы)

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 550 м

3.2.2 время движения (пешком): 4мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет, описать): нет

3.2.7 Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): -

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4.1. Состояние доступности объекта по основным структурно-функциональным зонам объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонты, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонты, ТСР
8	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонты, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Согласовано С.И.А.С. заместитель заведующего по хозяйственной работе МБДОУ № 22 «Золотой ключик» г. Симферополя, А.Ю.Тарасова + 7978 133-57-70

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ
Заседующий
МБДОУ № 22

«Золотой ключик» г. Симферополя
Н.А. Квиташ
«13» декабря 2021 г.

**Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
к паспорту доступности
№ 1**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.2. Адрес объекта: 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, 107а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 2-х этажное здание площадью – 4855 кв.м
 - (наличие прилегающего земельного участка (да, нет) – 9154 га
- 1.4. Год постройки здания - 1983, последнего капитального ремонта -
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 31.12.2051, капитального - 31.12.2055

Сведения об организации, расположенной на объекте:

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 295048, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: дошкольное образование

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.3 3.1 Путь следования к объекту: пассажирский транспорт: маршрутное № 52, 51, 2, 6, 25, 54, 99, троллейбусы № 4,9,7, следующие до остановки общественного транспорта «Улица Батурина», (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (троллейбусы, автобусы): есть (автобусы)

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 550 м.

3.2.2 время движения (пешком): 4 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да

3.2.4 Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): регулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет(описать): нет

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

- указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (У, Г, О, К, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С, К, О), ВНД (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (С, К, О, У), ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения:	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, О, С), ВНД (Г, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

Объект признан доступным частично для категорий инвалидов передвигающихся на креслах - колясках (К), с нарушениями опорно - двигательного аппарата (О), а также для инвалидов с нарушением зрения (С), и временно недоступным для категорий инвалидов с нарушением слуха (Г) и умственного развития (У).

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер, требуется, прежде всего, обеспечить оказание работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях.

Вход на территорию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» осуществляется через калитку. Для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках в доступном месте установлена кнопка вызова дежурного охранника и обозначена табличкой знаком - пиктограммой «Инвалид». Однако на входе отсутствует какая-либо информация об объекте для МНГ. Рекомендуется оборудовать вход доступными для МНГ элементами информации об объекте, а именно установить табличку с наименованием учреждения и времени оказания услуг, выполненную рельефно-плоским шрифтом и дублирующуюся шрифтом Брайля.

Поверхность прилегающей территории ровная, входы на игровые площадки оборудованы бордюрными пандусами. Поверхность игровых площадок, спортплощадки и беседок покрыта мягким настилом, но все входы в беседки имеют перепады высот 0,17 м, которые не обустроены пандусными съездами. Рекомендуется обустроить входы в беседки приставными инвентарными пандусами для въезда инвалидов-колясочников.

Для обеспечения доступности объекта необходимо обеспечить размещение комплексной системы информации (визуальной, контрастной, тактильной) с указанием направления движения от входа на всех путях движения к зонам целевого назначения. Обеспечить непрерывность получения информации на всех путях движения, доступных для МНГ. В связи с тем, что прилегающая территория большая и имеются несколько входов в здание, для своевременного ориентирования, рекомендуется от входа на территории объекта на пешеходном пути по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с указанием направления движения к главному входу в здание. Также рекомендуется предусмотреть, что для инвалидов по зрению эта информация должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния, размещается на высоте не менее 1,4 и не более 1,7 м от уровня поверхности пешеходного пути, а для инвалидов по зрению от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

У главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, которая также предусмотрена для инвалидов по зрению, выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате, которая дублируется шрифтом Брайля. Также для указанной категории инвалидов при входе в здание, перед перепадом высоты в виде ступени, предусмотрена тактильно - контрастная маркировка, выполняющая предупредительную функцию. Для инвалидов передвигающихся на креслах – колясках имеется отдельный вход, лестничный марш которого дублируется вертикальным подъемником.

Вместе с тем, внутри здания, с учетом особенностей восприятия различных категорий инвалидов, рекомендуется разместить информационные табло, знаки и пиктограммы, обеспечивающие непрерывность информации в полном объеме и возможность самостоятельного получения сведений о размещении и назначении функциональных помещений, своевременное опознавание объектов и зон целевого назначения (в том числе таблички с указанием направления движения к целевым зонам), так как имеющиеся визуальные средства информирования, позволяющие идентифицировать места получения услуг применены не в полном объеме. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию распознавания на

высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м до уровня пола.

Здание оборудовано светозвуковой системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Однако пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями отсутствуют.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения в здании на I и II этажах расположены информационные таблички, выполненные в рельефном плоско-выпуклом формате и дублирующиеся шрифтом Брайля. Также на входе в санитарно-гигиеническое помещение, со стороны дверной ручки, для указанной категории инвалидов установлена информационная табличка помещения, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Рекомендуется перед входами во внутренние помещения предусмотреть информацию рельефными знаками с указанием названия помещений. Таблички должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проёма. На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести противоскользящие полосы общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: жёлтого цвета).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо размещение понятной для усвоения информации.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется использовать портативный индивидуальный прибора усиления звука, а в помещениях, для проведения массовых мероприятий, предусмотреть индукционную систему и звукоусиливающую аппаратуру, или организовать сурдоперевод.

Для обеспечения доступности объекта для всех категорий инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата рекомендуется при входе в здание обустроить дверной порог.

Для перемещения по межэтажным лестничным маршам в здании имеется лифт.

На I этаже здания оборудована туалетная комната для инвалидов, с кнопкой тревожной сигнализации.

Мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов следует выполнять в соответствии с требованиями свода правил СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», утверждённого приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.12.2020 № 904/пр., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22.11.2018 № 1029-ст., Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования», утвержденного и введенного в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17.11.2017 № 1772-ст и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующих порядок обеспечения условий доступности для инвалидов.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, ТСР
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный и Текущий ремонты, ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого)	ТСР

	посещения объекта)	
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, ТСР
8.	Все зоны и участки	Капитальный и текущий ремонт, ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ -

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДЧ-И (Г,У,С,О,К)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)-

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии -

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) -

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации -

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) -

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов -

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) -

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.

2. Входа (входов) в здание на 1 л.

3. Путей движения в здании на 2 л.

4. Зоны целевого назначения объекта на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте 64 фото на 7 л.

Пэтажные планы, паспорт _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель Комиссии:

Заведующий МБДОУ № 22 «Золотой ключик»

г. Симферополя _____

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Секретарь Комиссии:

Заместитель заведующего по ВМР

МБДОУ № 22 «Золотой ключик»

г. Симферополя _____ Милько Т.Ф.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Члены Комиссии:

Заместитель заведующего по ХР

МБДОУ № 22 «Золотой ключик»

г. Симферополя _____ Тарасова А.Ю.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Заместитель начальника отдела

по вопросам доступности департамента

труда и социальной защиты населения

администрации города

Симферополя _____ Цвиркун И.И.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Председатель Ассоциации

инвалидов и общественных

организаций инвалидов РК _____ Кучмий Д.С.

(должность, Ф.И.О.)



(подпись)

Управленческое решение согласовано " _ - _ " _____ 20__ г. (протокол N _ - _)

Комиссией (название) _____

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» декабря 2021 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик», г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1-2	Отсутствует информация на входе об объекте доступными элементами для МНГ	К, О, Г, С, У	Рекомендуется установить табличку с наименованием учреждения и времени оказания услуг, предусмотренную также для инвалидов по зрению рельефно-плоским шрифтом и дублирующиеся шрифтом Брайля	ТР, ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	5	Отсутствуют средства информационной поддержки к доступным входам в здание. На игровых площадках у входов в беседки имеются перепады высот 0,17 м, которые не обустроены пандусами.	К, О, Г, С, У К	Обеспечить для МНГ систему средств информации и навигации на всех путях движения к входам в здание Для въезда в беседку инвалидов – колясочников рекомендуется предусмотреть приставной инвентарный пандус	ТР, ТСР

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							Обеспечить беспрепятственное и удобное передвижение инвалидов и МНГ к объекту

II Заключение по зоне

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДЧ-И (Г, У, К, О, С)	-	1-7	ТР, ТСР

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: вход на территорию садика осуществляется через калитку, при входе отсутствует какая-либо информация об объекте, в связи с чем, рекомендуется предусмотреть табличку с наименованием учреждения и времени оказания услуг, предусмотренную также для инвалидов по зрению рельефно-плоским шрифтом и дублирующуюся шрифтом Брайля.

Для своевременного ориентирования, рекомендуется от входа на территории объекта на пешеходном пути по ходу движения с правой стороны установить информационный стенд с указанием направления движения к главному входу в здание. Также рекомендуется предусмотреть, что для инвалидов по зрению эта информация должна быть выполнена на контрастном фоне в рельефном плоско - выпуклом формате и продублирована шрифтом Брайля. Визуальный стенд, предназначенный для рассмотрения с близкого расстояния, размещается на высоте не менее 1,4 и не более 1,7 м от уровня поверхности пешеходного пути, а для инвалидов по зрению от 1,4 до 1,6 м от уровня поверхности пешеходного пути.

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» декабря 2021г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик», г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная):	есть	-	8	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный): подъемник	есть		9-10	-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверьми):	есть		11				
2.4	Двери (входная):	есть		11 - 12	Дверной порог высотой 0,025 м	-	Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. В проёмах входных дверей допускаются пороги высотой не более 0,014 м.	-
2.5	Тамбур	есть		13	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					все		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание:	ДП-В (К, О, Г, С, У)		8-13	ТР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: у главного входа в здание имеется информирующая табличка о наименовании учреждения, предусмотренная также для инвалидов по зрению, и выполненная в рельефном плоско - выпуклом формате, которая дублируется шрифтом Брайля.

Для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, имеется отдельный вход, лестничный марш которого дублируется вертикальным подъемником.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» декабря 2021г.

I Результаты обследования:

- 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации), МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик», г. Симферополь, ул. Батурина, 107а**

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть		14-19	-	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания):	есть		20	Отсутствует контрастная маркировка краевых ступеней всех лестничных маршей.	C	На проступях краевых ступеней лестничных маршей должны быть нанесены одна или несколько противоскользящих полос общей шириной 0,08-0,1 м., контрастных с поверхностью ступени (например: жёлтого цвета).	ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет		-	-	-	-	-
3.4	<u>Лифт пассажирский</u> (или подъемник)	есть		21	-	-	-	-

3.5	Двери внутренние	есть		22-35 21-26	<p>Пороги в дверных проёмах высотой от 0,02 м. Имеются дверные полотна в спальни групп шириной и в санитарно-гигиенических помещениях в группах менее 0,90м</p> <p>Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля.</p>	К, О С	<p>Дверные проемы не должны иметь порогов и перепадов высот пола. Высоту порогов свести к минимуму 0,014м. Ширина дверных полотен должна быть не менее 0,90 м.</p> <p>Информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного проема перед входами во внутренние помещения.</p>	КР, ТР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		14-35	Имеются пороги в дверных проемах	О	Свести к минимуму дверные пороги	ТР, ТСР
	Общие требования к зоне						Удобное и беспрепятственное передвижение МНГ внутри здания	

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (С, К, О), ВНД (Г, У)		14-35	КР, ТР, ТСР

II Заключение по зоне:

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: здание оборудовано светозвуковой системой оповещения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Имеются световые табло эвакуационных путей «Выход». Однако отсутствуют пути эвакуации, обозначенные специальными символами и указателями. Также для инвалидов по зрению на I и II этажах имеется информационные таблички, выполненные рельефно-плоским шрифтом и дублирующиеся шрифтом Брайля

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» декабря 2021г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

1. Вариант I-зона обслуживания инвалидов МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик», г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания: - медицинский кабинет; - кабинет логопеда; - кабинет заведующей;	есть	-	46-49	Отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих.	Г	Предусмотреть наличие прибора для слабослышащих	ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания: -актовый зал; -спортивный зал - группы (раздевалки, спальни, игровые комнаты, столовые)	есть	-	36-45	Отсутствует специализированное оборудование для слабослышащих	Г	Предусмотреть наличие прибора усиления звука.	ТСР
					Отсутствие выделенных мест для инвалидов.	О, К,Г,С	Выделить места для инвалидов.	ТСР
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

I Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения объекта	ВНД (Г), ДЧ-И (О,К,С,У)	-	36-49	ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» декабря 2021г.

I Результаты обследования:

5.Санитарно-гигиенических помещений здания МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик» , г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть		52-58		К, О, С, У, Г		-
5.2	Душевая комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В (Г,У,К,С,О)		52-58	-

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: у дверей блока санитарно-гигиенического помещения, со стороны ручки, на высоте 0,84 м установлена информационная табличка помещения, выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом. Рекомендуется вышеуказанную табличку расположить на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 1 от «22» декабря 2021 г.

I Результаты обследования:

6. Система информации на объекте МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22 «Золотой ключик», г. Симферополь, ул. Батурина, 107а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	11,22,34,60,61	Отсутствует полная визуальная информация.	К, О, С, Г, У	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТР, ТСП
6.2	Акустические средства	есть	-	-	-			
6.3	Тактильные средства	есть		11,21,18,25,33,59,62,53	-	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания мест посещения	К, О, С, Г, У		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Система информации на объекте	ВНД (Г, У) ДЧ-И (К, О, С)		11,22,34,60,61,11,21,18,25,33,59,62,53	ТР, ТСП

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД -

недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при входе в здание отсутствует визуальная информация и навигация для инвалидов и маломобильных групп населения, обеспечивающая возможность самостоятельного получения сведений, своевременного ориентирования к местам расположения целевых зон.



Фото 1



Фото 2



Фото 3



Фото 4



Фото 5



Фото 6



Фото 7



Фото 8



Фото 9



Фото 10



Фото 11



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Φοτο 15



Φοτο 16



Φοτο 17



Φοτο 18



Φοτο 19



Φοτο 20



Φοτο 21



Φοτο 22



Φοτο 23



Φοτο 24



Φοτο 25



Φοτο 26



Φοτο 27



Φοτο 28



Φοτο 29



Φοτο 30



Φοτο 31



Φοτο 32



Φοτο 33



Φοτο 34



Φοτο 35



Φοτο 36



Φοτο 37



Φοτο 38



Φοτο 39



Φοτο 40



Φοτο 41



Φοτο 42



Φοτο 43



Φοτο 44



Φοτο 45



Φοτο 46



Φοτο 47



Φοτο 48



Φοτο 49



Φοτο 50



Φοτο 51



Φοτο 52



Φοτο 53



Φοτο 54



Φοτο 55



Φοτο 56



Φοτο 57



Φοτο 58



Φοτο 59



Φοτο 60



Φοτο 61



Φοτο 62



Φοτο 63



Φοτο 64